



# La soluzione ecologica contro le **cimici dei letti** con azione battericida e fungicida

Grazie alla forza del generatore di vapore **Vapor\_Kill**, è possibile controllare le cimici dei letti.

Il suo potente getto di vapore è efficace ovunque sia necessario un elevato bisogno di igiene e pulizia.

Grazie alla leggerezza e le dimensioni ridotte **Vapor\_Kill** è perfetto per tutti gli ambienti.




## Vapore

Il vantaggio del vapore è quello di riuscire ad eliminare le cimici in tutti i suoi stadi, compreso quello delle uova, grazie allo **shock termico**.

Lo shock termico non è nient'altro che un processo fisico di sbalzo di temperatura che permette la morte delle cimici.

	unità di misura	Vapor_Kill - 230V
codice prodotto		4-1648-Q50003053
alimentazione	V-Hz	230-50
potenza assorbita massima	kW	1.45
corrente assorbita	A	6.3
tempo di attivazione all'uso	min	11
volume caldaia	litri	2.7
materiale caldaia	tipo	AISI 304
potenza caldaia	kW	1.45
regolazione temperatura in caldaia	si/no	no
produzione vapore	g/min	90
regolazione uscita vapore	tipo	elettronica
pressione di esercizio	bar	5
temperatura vapore in caldaia	°C	155
regolazione erogazione acqua	si/no	no
erogazione acqua	si/no	no
erogazione detergente	si/no	no
capacità serbatoio	litri	-
autonomia illimitata	si/no	no
capacità riserva detergente	litri	-
materiale macchina	tipo	pc
peso netto	kg	4.5
dimensioni macchina	l x p x h cm	45 x 28 x 30
imballo - dimensioni	l x p x h cm	60 x 33 x 39
imballo - peso	kg	10
imballo - confezione	tipo	cartone
aspirazione	si/no/opzionale	no



Il controllo per stanare la cimice dei letti è un lavoro che richiede:

## **Professionalità ed Esperienza**

L'eradicazione del problema non si ottiene con un semplice trattamento, ma con una serie di provvedimenti, che se integrati correttamente possono portare al risultato richiesto dal cliente: la definitiva eliminazione degli insetti.



### **VAPOR\_KILL: metodi di controllo ed eliminazione**

- **PULIZIA ED IGIENE:** rientrano in questo punto tutte le pratiche di pulizia ordinaria che limitano la proliferazione delle cimici dei letti negli ambienti di ricettività e accoglienza ma non si rivelano efficaci contro le cimici che definiamo "importate"; come ad esempio negli hotel dove spesso questo avviene con i bagagli in ingresso. Stive degli aerei e delle navi, depositi di bagagli negli aeroporti, vagoni dei treni e altro sono ambienti nei quali si possono raccogliere questi insetti che poi vengono ri-distribuiti.

- **CALORE:** le cimici dei letti sono molto sensibili al calore, per eliminarle occorre che vengano esposte a una temperatura superiore ai 50 °C. **Per fare questo l'utilizzo di generatori di vapore si dimostra estremamente efficace.**



Di seguito i passaggi suggeriti per effettuare un attento controllo:

- **ISPEZIONE ACCURATA:** l'operatore incaricato deve essere attento e scrupoloso perchè solo con un'ispezione accurata si può arrivare a stanare questi insetti e a pianificare un piano di intervento.

Per effettuare l'ispezione sono necessari alcuni strumenti tra cui una torcia, uno specchietto, delle pinzette, delle provette e una lente di ingrandimento. Durante l'ispezione è necessario controllare tutte le zone che possono offrire rifugio: la testata del letto, il materasso, i battiscopa, la carta da parati, le cornici, le fessure, le crepe sui muri ecc.

- **COLLABORAZIONE CON IL CLIENTE:** questa collaborazione è molto importante soprattutto per i piani di intervento in un hotel o in una struttura di accoglienza. Risulta infatti necessaria un'attenta formazione del personale per effettuare una corretta pulizia.

- **DECISIONE E METODI DI INTERVENTO:** sia che l'operazione venga effettuata da personale interno o da personale esterno è necessario programmare e comunicare con tutti gli addetti ai lavori un piano di intervento.

- **CONTROLLI POST-TRATTAMENTO:** 5-10 gg dopo i trattamenti è necessario effettuare un controllo minuzioso della/delle aree dove era stata riscontrata la presenza di questi insetti.

Tutti questi punti sono necessari per riuscire ad ottenere un risultato che soddisfi le aspettative. L'ispezione è sicuramente uno dei punti fondamentali in quanto serve per analizzare il problema e capirne la gravità.



**Distribuito in esclusiva**

**Bleu Line S.r.l.**

Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì - FC - Italy

Tel. +39 0543 754430 - Fax +39 0543 754162

[www.bleuline.it](http://www.bleuline.it)

